



















Nr. lotului	Denumirea	Număr inventar	Cantitatea, buc	Starea tehnică	Foto	Prețul de expunere, lei, fără TVA
<b>Запасные части кл.31</b>						
1.	Прессформанте рмопласт-автомат Д134-500П-05	261850	1	<p>Pres forma mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		513,00
2.	Корпусгазоприёмный 34.04,03,201	450010	2	<p>Bunul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 896,00
3.	Узелшатуна КТ6-03-2	450206	3	<p>Bunurile nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 299,55
4.	Шестерня ТЭ10Л 30.58.123 / 17 кг	450318	11	<p>Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire,</li> <li>– numeroase impurități,</li> <li>– coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 839,00





5.	Коробкавыхлопная Д 100.01.102сб	45051 2	15	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire,</li> <li>– numeroase impurități,</li> <li>– coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		51 870,00
6.	Кранкомбинированный в сб 367-030А	45234 8	2	<p>Bunul mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		4 227,50
7.	Электронасос 110В	48019 1	14	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		62 370,00
8.	Поводковый патрон	51283 2	28	<p>Bunurile nu se exploatează având unele defecte exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – satisfăcătoare.</p>		86 184,00
<b>Электрооборудование, кабельная продукция, спецодежда. КЛ 32</b>						




9.	Динамометр, ДПУ-20-1/1991	261278	1	<p>Dinamometrul nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		544,00
10.	ЭлектромфтаЭТ М 132-1А/2008	280363	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		1 254,00
11.	Шкаф с эл.привод ЭТК	280415	2	<p>Panol nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		608,00
12.	Шкаф ШДД- 9712/1996	280417	1	<p>Panol nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		127,30

13.	Электронасосы	280465	5	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		36000,00
14.	Насос Д1250-63 800 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280480	4	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		12 800,00
15.	Насосы KB 420/106 450 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280481	2	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		3 600,00
16.	Насос Д-550/90 БД 450 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280491	1	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 800,00

17.	Ведомая тележка Козлового крана в сборе	280580	2	<p>Boghiu condus nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		1 368,00
18.	Электромагнитная муфта ЭТМ-135	280581	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		1 710,00
19.	Двигатель электрический 315 квт синхронный 1900 kg (greutatea indicată conform datelor tehnice a producătorilor)	280594	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea abundentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor,</li> <li>oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		26 113,00

20.	Двигатель электрический 200квт 1200 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280595	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea ambudentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		16 416,00
21.	Блок НМ-1/1988	302684	1	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		275,40
22.	Блок НПМ-69	302685	7	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 149,56
23.	Блок НПМ-69М/1988	302687	6	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 425,60




24.	Блок КБ 4x4	302688	10	<p>Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		3 312,00
25.	Блок НМ2П/2002	302692	7	<p>Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>	6 	1 688,40
26.	Блок КБ 4x1/2012	302695	10	<p>Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		2 849,40
<b>Металлметизызапорнаяарматура КЛ 33</b>						
27.	Электропривод ТИМ/1990	111351	56	<p>Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06. Anul fabricării 1990. Producătorul – URSS. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscarea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		63840,00

28.	Элприводбольшой	111358	29	<p>Acționarea electrică pentru vane și robinete.  Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06 Y2. Anul fabricării 1989. Producătorul – URSS.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscsrea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		38 294,50
<b>Материальный склад Бельцыразное</b>						
29.	Опорная конструкция мостового крана 16.5м Г-П5т 6/1981	290032	1	<p>Structura macaralei rulante de tipul 3T25-16,5, anul fabricării 1981.</p> <p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- semne de revopsire,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>– coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>	 	12000,00



30.	Вариатор 11BP/11BR01- 304x6x2V/1189- 1990	290132	36	<p>Variator de tipul 11 BR 01-3 04x 6 x 2V. Anul fabricării 1990. Fabricat în Germania.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,degradarealubrifiantilor.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		174 420,00
<b>Baza Feredeului Atelier de timplarie</b>						
31.	Универсальнаям ашинапропитки стеклоткани	280432	2	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>	 	58 425,00
32.	Насос Д 1600/90 бездвиг. 1190 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280519	1	<p>Pompa mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		4 760,00
<b>Depozit Uzina traverse</b>						

33.	Гидростанция (изремонта)/197 8	290420	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		12 350,00
34.	Грузовая тележка а б/у	290614	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		380,00
35.	Приспособлени едля фиксации форм - электромагнит	290004	2	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 880,00
36.	Редуктор ПР хода БУМа	290453	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 090,00

37.	Редукторчервяч ныйповорота кру та	290469	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 995,00
38.	Трансформатор ОСУ 40-04	290374	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		8 550,00
39.	Трансформатор ы ТВК-75	290358	2	<p>Bunurile foste în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		6 175,00