

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunță că la **22.11.2023, ora 13:00**, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, sala nr. 51 va avea loc licitația cu strigare privind comercializarea **stocurilor de mărfuri, materiale, piese de schimb neutilizate, expuse în 45 loturi**. Prețul de expunere, fără TVA, este indicat în tabelul de mai jos.

Termenul de achitare a prețului lotului adjudecat este de **10 zile** din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitației. Ridicarea bunurilor se va efectua de cumpărător de la locul amplasării. Locul amplasării bunurilor: mun. Chișinău, str. Muncești, 71, mun. Bălți str. Cahul, 78 și mun. Bălți str. Ion Neculce, 6.

Mărimea **acontului este de 10 %** din prețul de expunere a lotului solicitat și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinația plății se va indica numărul lotului solicitat.

Taxa de participare este de **600 lei** pentru persoane fizice și **2500 lei** pentru persoane juridice. Acontul și taxa de participare se achită la unul din următoarele conturi bancare:

**MDL:** IBAN: MD73AG000000022512004872, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X885.

**EUR:** IBAN : MD19AG000000022512004874, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria, SWIFT:RZBAATWW, Account: 000-55.012.470, Address: V. Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.






**USD:** IBAN: MD78AG000000022512005655; B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, BANK OF NEW YORK, NEW YORK, USA, **SWIFT:** IRVTUS3N, Account: 890-0223-103, Address: V.Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.





Solicitanții vor prezenta, până la data **de 20.11.2023, ora 16:00**, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009, documentele care certifică, identitatea participantului, precum și actele care confirmă achitarea scontului, și a taxei de participare la licitație.

Informații suplimentare referitor la modul de desfășurare a licitației și de familiarizare cu documentele aferente bunurilor expuse la licitație pot fi solicitate, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-16:00, tel/fax +373-(22)832805/69356813, cât și la adresa electronică: [jurist2@railway.md](mailto:jurist2@railway.md).”

Familiarizarea cu bunurile expuse la licitație, poate avea loc de luni până vineri între orele 08:00-16:00, modalitatea se stabilește de comun acord cu persoana responsabilă din cadrul întreprinderii, la nr. de telefon +37360028868; +37369761319 și la adresa electronică: [nae@railway.md](mailto:nae@railway.md); [petru.bugu@railway.md](mailto:petru.bugu@railway.md).



Nr. lot ulu i	Denumirea	Num ăr in ven tar	Cant itate a, buc	Starea tehnică	Foto	Prețul de expunere, lei, fără TVA
Запасные части кл.31						

1.	Прессформа на термопласт-автомат Д134-500П-05	26185 0	1	<p>Pres forma mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		513,00
2.	Корпус газоприёмный 34.04.03,201	45001 0	2	<p>Bunul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 896,00
3.	Узел шатуна КТ6-03-2	45020 6	3	<p>Bunurile nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 299,55
4.	Шестерня ТЭ10Л 30.58.123 / 17 кг	45031 8	11	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire,</li> <li>– numeroase impurități,</li> <li>– coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 839,00
5.	Коробка выхлопная Д 100.01.102сб	45051 2	15	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire,</li> <li>– numeroase impurități,</li> <li>– coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		51 870,00

6.	Кран комбинированный в сб 367-030А	45234 8	2	<p>Bunul mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– necesită schimbarea elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		4 227,50
7.	Реверсор ПЗ 702	46007 5	3	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		25 080,00
8.	Электронасос 110В	48019 1	14	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		62 370,00
9.	Поводковый патрон	51283 2	28	<p>Bunurile nu se exploatează având unele defecte exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – satisfăcătoare.</p>		86 184,00
<b>Электрооборудование, кабельная продукция, спецодежда. КЛ 32</b>						











10.	Динамометр, ДПУ-20-1/1991	261278	1	<p>Dinamometrul nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		544,00
11.	Электромфта ЭТМ 132-1А/2008	280363	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		1 254,00
12.	Шкаф с эл.привод ЭТК	280415	2	<p>Панол nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		608,00
13.	Шкаф ШДД- 9712/1996	280417	1	<p>Панол nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		127,30

14.	Электронасосы	280465	5	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		8 000,00
15.	Насос Д1250-63 800 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280480	4	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		12 800,00
16.	Насосы KB 420/106 450 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280481	2	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		3 600,00
17.	Насос Д-550/90 БД 450 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280491	1	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.</p>		1 800,00






18.	Ведомая тележка Козлового крана в сборе	280580	2	<p>Boghiu condus nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		1 368,00
19.	Электромагнитная муфта ЭТМ-135	280581	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		1 710,00
20.	Двигатель электрический 315 кВт синхронный 1900 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280594	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea ambudentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor,</li> <li>oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		26 113,00

21.	Двигатель электрический 200квт 1200 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280595	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea ambudentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		16 416,00
22.	Блок НМ-1/1988	302684	1	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		275,40
23.	Блок НПМ-69	302685	7	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		2 149,56
24.	Блок НПМ-69М/1988	302687	6	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		1 425,60

25.	Блок КБ 4x4	302688	10	<p>Блок electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		3 312,00
26.	Блок НМ2П/2002	302692	7	<p>Блок electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>	6 	1 688,40
27.	Блок КБ 4x1/2012	302695	10	<p>Блок electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		2 849,40
<b>Металл метизы запорная арматура КЛ 33</b>						
28.	Электропривод ТИМ/1990	111351	56	<p>Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06. Anul fabricării 1990. Producătorul – URSS. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscarea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcător.</p>		63 840,00







29.	Эл привод большой	111358	29	<p>Acționarea electrică pentru vane și robinete.  Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06 Y2. Anul fabricării 1989. Producătorul – URSS.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscsrea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		38 294,50
<b>Материальный склад Бельцы разное</b>						
30.	Опорная конструкция мостового крана 16.5м Г-П5Т 6/1981	290032	1	<p>Structura macaralei rulante de tipul 3T25-16,5, anul fabricării 1981.</p> <p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- semne de revopsire,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- degradarea lubrifianților,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>- necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>	 	3 838,00

31.	Вариатор 11BP/11BR01- 304x6x2V/1189- 1990	290132	36	<p>Variator de tipul 11 BR 01-3 04x 6 x 2V. Anul fabricării 1990. Fabricat în Germania.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,degradarea lubrifianților.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		174 420,00
<b>Baza Feredeului Atelier de timplarie</b>						
32.	Универсальная машина пропитки стеклоткани	280432	2	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>	 	58 425,00
33.	Насос Д 1600/90 без двиг. 1190 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280519	1	<p>Pompa mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifianților,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		4 760,00
<b>Depozit Uzina traverse</b>						

34.	Гидростанция (из ремонта)/1978	290420	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		12 350,00
35.	Грузовая тележка б/у	290614	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		380,00
36.	Круг поворотный плещ.	290496	1	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 622,00
37.	Пневмоподъемн ик СБ-245/2013	290006	1	<p>Încărcător pneumatic СБ-245. Anul fabricării 2013. Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> <li>- coșiri a stratului de vopsea,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – satisfăcătoare.</p>		40 565,00



38.	Приспособлени е для фиксации форм - электромагнит	290004	2	<p>Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 880,00
39.	Редуктор ПР хода БУМа	290453	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 090,00
40.	Редуктор Р400	290458	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 900,00
41.	Редуктор червячный поворота крута	290469	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 995,00

42.	Трансформатор ОСУ 40-04	290374	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		8 550,00
43.	Трансформатор ОСУ-40 кВт 6/у/1987	290615	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		3 420,00
44.	Трансформатор ы ТВК-75	290358	2	<p>Bunurile foste în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- scurgeri de lubrifianți,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		6 175,00
45.	Шестерня 470006.01. 00.00.007 (для кантователя)	520002	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.</p>		7 220,00