

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunță că la **22.05.2024, ora 13:00**, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51 va avea loc licitația cu strigare privind comercializarea stocurilor de mărfuri, materiale, piese de schimb neutilizate, expuse în **39 loturi**. Prețul de expunere, fără TVA, este indicat în tabelul de mai jos.

Termenul de achitare a prețului lotului adjudecat este de **10 zile** din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitației. Ridicarea bunurilor se va efectua de cumpărător de la locul amplasării.Locul amplasării bunurilor:mun. Chișinău, str. Muncești, 71, mun. Bălți str. Cahul, 78 și mun. Bălți str. Ion Neculce, 6.

Mărimea **acontului este de 10 %** din prețul de expunere a lotului solicitat și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinația plății se va indica numărul lotului solicitat.

Taxa de participare este de **600 lei** pentru persoane fizice și **2500 lei** pentru persoane juridice. Acontul și taxa de participare se achită la unul din următoarele conturi bancare:

**MDL:** IBAN: MD73AG000000022512004872, B.C.,„Moldova-Agroindbank” S.A.,Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X885.

**EUR:** IBAN : MD19AG000000022512004874,B.C.,„Moldova-Agroindbank” S.A.,Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria, SWIFT:RZBAATWW, Account: 000-55.012.470, Address: V.Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.

**USD:** IBAN: MD78AG000000022512005655; B.C.,„Moldova-Agroindbank” S.A.,Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, BANK OF NEW YORK, NEW YORK, USA, **SWIFT:** IRVTUS3N, Account: 890-0223-103, Address: V.Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.

Solicitanții vor prezenta, până la data **de 20.05.2024, ora 16:00**:

- **cerere de participare**, conform modelului din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136/2009;

- **documentele care certifică**, în modul stabilit, **identitatea participantului** (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate și procura, în cazul participării prin reprezentanți);

- **actele care confirmă achitarea acontului**, la contul indicat și în mărimea prevăzută de prezentul Regulament, și a **taxei de participare** la licitație;

- **declarația** privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice, conform modelului din anexa nr. 1<sup>1</sup> la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 136/2009.

Informații suplimentare referitor la modul de desfășurare a licitației și de familiarizare cu documentele aferente bunurilor expuse la licitație pot fi solicitate, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-16:00, tel/fax +373-(22)832805/69356813, cât și la adresa electronică: [jurist2@railway.md](mailto:jurist2@railway.md).”

Familiarizarea cu bunurile expuse la licitație, poate avea loc de luni până vineri între orele 08:00-16:00, modalitatea se stabilește de comun acord cu persoana responsabilă din cadrul întreprinderii, la nr. de telefon +37360028868; +37369761319 și la adresa electronică: nae@railway.md; [petru.bugu@railway.md](mailto:petru.bugu@railway.md).

Nr. lot ulu i	Denumirea	Num ăr inve ntar	Cant itate a, buc	Starea tehnică	Foto	Prețul de expunere, lei, fără TVA
<b>Запасные части кл.31</b>						
1.	Прессформанате рмопласт- автомат Д134- 500П-05	26185 0	1	<p>Pres forma mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		513,00
2.	Корпусгазоприё мный 34.04.03,201	45001 0	2	<p>Bunul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 896,00
3.	Узелшатуна КТ6-03-2	45020 6	3	<p>Bunurile nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 299,55
4.	Шестерня ТЭ10Л 30.58.123 / 17 кг	45031 8	11	<p>Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire,</li> <li>– numeroase impurități,</li> <li>– coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		14 839,00

5.	Коробка выхлопная Д 100.01.102сб	45051 2	15	Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		51 870,00
6.	Кранкомбинированный в сб 367-030А	45234 8	2	Bunul mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		4 227,50
7.	Электронасос 110В	48019 1	14	Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>- coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		62 370,00
8.	Поводковый патрон	51283 2	28	Bunurile nu se exploatează având unele defecte exprimate prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – satisfăcătoare.</p>		86 184,00

Электрооборудование, кабельная продукция, спецодежда. КЛ 32

9.	Динамометр, ДПУ-20-1/1991	261278	1	<p>Dinamometrul nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		544,00
10.	Электромуфта ЭТ М 132-1А/2008	280363	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 254,00
11.	Шкаф с эл.привод ЭТК	280415	2	<p>Panoul nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		608,00
12.	Шкаф ШДД- 9712/1996	280417	1	<p>Panoul nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială și străpunsă a carcasei (inclusiv la suprafețele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- cablajul interior învechit fizic</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		127,30

13.	Электронасосы	280465	5	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		36000,00
14.	Hacos Δ1250-63 800 kg (greutatea indicată conform datelor tehnice a producătorilor)	280480	4	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		12 800,00
15.	Hacosы KB 420/106 450 kg (greutatea indicată conform datelor tehnice a producătorilor)	280481	2	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		3 600,00
16.	Hacos Δ-550/90 б\д 450 kg (greutatea indicată conform datelor tehnice a producătorilor)	280491	1	<p>Pompele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 800,00

17.	Ведомая тележка к озлового крана в сборе	280580	2	<p>Boghiu condus nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>— necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 368,00
18.	Электромагнитная муфта ЭТМ-135	280581	1	<p>Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități abundente,</li> <li>– coroziunea superficială (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 710,00
19.	Двигатель электрический 315 квт синхронный 1900 kg (грунтатеа indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280594	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea abundentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		26 113,00


20.	Двигательэлектрический 200квт 1200 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280595	1	<p>Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,,</li> <li>– coroziunea abundentă,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		16 416,00
21.	Блок НМ-1/1988	302684	1	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		275,40
22.	Блок НПМ-69	302685	7	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 149,56
23.	Блок НПМ-69М/1988	302687	6	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>— învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 425,60

24.	Блок КБ 4x4	302688	10	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		3 312,00
25.	Блок НМ2П/2002	302692	7	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 688,40
26.	Блок КБ 4x1/2012	302695	10	<p>Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrăvării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– oxidarea a contactelor,</li> <li>– zgârieturi, știrbiri,</li> <li>– învechirea izolației a cablurilor,</li> <li>– învechit fizic și moral.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 849,40
<b>Металлметизызапорная арматура КЛ 33</b>						
27.	Электропривод ТиМ/1990	111351	56	<p>Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06. Anul fabricării 1990. Producătorul – URSS. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaserelor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifiantilor (uscsrea, întărire), învechirea izolației electrică a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		63840,00

28.	Элприводбольшой	111358	29	<p>ACTIONAREA ELECTRICĂ PENTRU VANE ȘI ROBINETE.</p> <p>Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06 Y2. Anul fabricării 1989. Producătorul – URSS.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecțiuni obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecțiuni mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifiantilor (uscsrea, întărirea), învecirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		38 294,50
-----	-----------------	--------	----	--	---	-----------

#### Материалы склада Бельцы разное

29.	Опорная конструкция мостового окрана 16,5м Г-П5т б/1981	290032	1	<p>Structura macaralei rulante de tipul 3T25-16,5, anul fabricării 1981.</p> <p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecțiuni obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- semne de revopsire,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- degradarea lubrifiantilor,</li> <li>- învecirea izolației a cablurilor și izolației</li> <li>- necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>	 	12000,00
-----	---	--------	---	--	---	----------

30.	Вариатор 11BP/11BR01- 304x6x2V/1189- 1990	290132	36	<p>Variator de tipul 11 BR 01-3 04x 6 x 2V. Anul fabricării 1990. Fabricat în Germania.</p> <p>Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte macanice a carcaserelor zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifiantilor.</p> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		174 420,00
<b>Baza Feredeului Atelier de timplarie</b>						
31.	Универсальная машина пропитки стеклоткани	280432	2	<p>Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>– deformări a carcasei,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– învecchirea izolației a cablurilor și izolației</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>	 	58 425,00
32.	Насос Д 1600/90 бездвиг. 1190 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a производителей)	280519	1	<p>Pompa mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– grad mare de prăfuire, impurități ambudente,</li> <li>– coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețile interne),</li> <li>– zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>– degradarea lubrifiantilor,</li> <li>– necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare.</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		4 760,00

33.	Гидростанция (изремонта)/1978	290420	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, stîrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		12 350,00
34.	Грузовая тележка 6/y	290614	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, stîrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		380,00
35.	Приспособлени едля фиксации форм - электромагнит	290004	2	<p>Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire,</li> <li>- numeroase impurități,</li> <li>- coroziune,</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		9 880,00
36.	Редуктор ПР ходаБУМа	290453	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, stîrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		2 090,00

37.	Редукторчервячный поворотакрута	290469	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		1 995,00
38.	Трансформатор OCY 40-04	290374	1	<p>Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		8 550,00
39.	Трансформаторы TBK-75	290358	2	<p>Bunurile foste în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarii anterioare, exprimate prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grad mare de prăfuire, numeroase impurități,</li> <li>- deformări a carcasei,</li> <li>- coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafetele interne),</li> <li>- zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea,</li> <li>- surgeri de lubrifianti,</li> <li>- învechirea izolației a cablurilor și izolației</li> </ul> <p>Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.</p>		6 175,00