

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunță că la **28.11.2025, ora 11:00**, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, sala nr. 51 va avea loc licitația cu strigare privind comercializarea **stocurilor de mărfuri, materiale, piese de schimb neutilizate, expuse în 31 loturi**. Prețul de expunere, fără TVA, este indicat în tabelul de mai jos.

Termenul de achitare a prețului lotului adjudecat este de **10 zile** din data semnării procesului-verbal privind rezultatele licitației. Ridicarea bunurilor se va efectua de cumpărător de la locul amplasării. Locul amplasării bunurilor: mun. Chișinău, str. Muncești, 71, mun. Bălți str. Cahul, 78 și mun. Bălți str. Ion Neculce, 6.

Mărimea **accontului este de 10 %** din prețul de expunere a lotului solicitat și se achită pentru fiecare lot separat, iar în destinația plății se va indica numărul lotului solicitat.

Taxa de participare este de **600 lei** pentru persoane fizice și **2500 lei** pentru persoane juridice. Accontul și taxa de participare se achită la unul din următoarele conturi bancare:

MDL: IBAN: MD73AG000000022512004872, B.C., „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X885.

EUR: IBAN : MD19AG000000022512004874, B.C., „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria, **SWIFT:** RZBAATWW, Account: 000-55.012.470, Address: V. Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.

USD: IBAN: MD78AG000000022512005655; B.C., „Moldova-Agroindbank” S.A., Filiala nr. 1 Chișinău, **SWIFT:** AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chisinau Moldova, BANK OF NEW YORK, NEW YORK, USA, **SWIFT:** IRVTUS3N, Account: 890-0223-103, Address: V. Pircalab 48, City Chisinau, Index 2012.

Solicitanții vor prezenta, până la data **de 26.11.2025, ora 16:00:**

- **cerere de participare**, conform modelului din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009;

- **documentele care certifică**, în modul stabilit, **identitatea participantului** (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate și procura, în cazul participării prin reprezentanți);

- **actele care confirmă achitarea accontului**, la contul indicat și în mărimea prevăzută de prezentul Regulament, și a **taxei de participare** la licitație;

- **declarația** privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanei juridice, conform modelului din anexa nr. 1¹ la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.

Informații suplimentare referitor la modul de desfășurare a licitației și de familiarizare cu documentele aferente bunurilor expuse la licitație pot fi solicitate, pe adresa mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-16:00, tel/fax +373-(22)832805/69356813, cât și la adresa electronică: jurist2@railway.md.”

Familiarizarea cu bunurile expuse la licitație, poate avea loc de luni până vineri între orele 08:00-16:00, modalitatea se stabilește de comun acord cu persoana responsabilă din cadrul întreprinderii, la nr. de telefon +37369147041; +37369761319 și la adresa electronică: petru.bugu@railway.md și ddorin.tcaciuc@railway.md

Nr. lot ulu i	Denumirea	Num ăr inve ntar	Cant itate a, buc	Starea tehnică	Foto	Prețul de expunere, lei, fără TVA
Запасные части кл.31						
1.	Прессформанате рмопласт-автомат Д134-500П-05	261850	1	Pres forma mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrarării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.		513,00
2.	Корпусгазоприёмный 34.04,03,201	450010	2	Bunul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, – coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne), — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.		14 896,00
3.	Узелшатуна КТ6-03-2	450206	3	Bunurile nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, – coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne), — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.		9 299,55
4.	Шестерня ТЭ10Л 30.58.123 / 17 кг	450318	11	Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrarării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, – numeroase impurități, – coroziune, Starea tehnică la data reviziei exterioară – nesatisfăcător.		14 839,00

5.	Коробка выхлопная Д 100.01.102сб	45051 2	15	Prin revizia exterioră a fost stabilit, că obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, – numeroase impurități, – coroziune, Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		51 870,00
6.	Кранкомбинированный в сб 367-030А	45234 8	2	Bunul mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, — necesită schimbarea elementelor de etanșare. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		4 227,50
7.	Электронасос 110В	48019 1	14	Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, – coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, — necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		62 370,00
8.	Поводковый патрон	51283 2	28	Bunurile nu se exploatează având unele defecte exprimate prin: – grad mare de prăfuire, impurități abundente, Starea tehnică la data reviziei exterioră – satisfăcătoare.		86 184,00
Электрооборудование, кабельная продукция, спецодежда. КЛ 32						

9.	Динамометр, ДПУ-20-1/1991	261278	1	Динамометруl nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: — grad mare de prăfuire, impurități abundente, — coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne), — zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		544,00
10.	ЭлектромуктаЭТ М 132-1А/2008	280363	1	Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: — grad mare de prăfuire, impurități abundente, — coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne), — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		1 254,00
11.	ВедомаятележкаК озловогокрана в сборе	280580	2	Boghiu condus nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: — grad mare de prăfuire, impurități abundente, — coroziunea abundentă (inclusiv la suprafețele interne), — zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, — degradarea lubrifianților, — necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		1 368,00
12.	Электромагнитная мукта ЭТМ-135	280581	1	Electrocuplajul nu se exploatează, având defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: — grad mare de prăfuire, impurități abundente, — coroziunea superficială (inclusiv la suprafețele interne), — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		1 710,00

13.	Двигательэлектрический 315 квтсинхронный 1900 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280594	1	Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități,, – coroziunea ambundentă, – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, – învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice, – necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		26 113,00
14.	Двигательэлектрический 200квт 1200 kg (greutatea indicata conform datelor tehnice a producătorilor)	280595	1	Motoarele mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități,, – coroziunea ambundentă, – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, – învechirea izolației a cablurilor și izolației a bobinelor, oxidarea contactelor electrice, – necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		16 416,00
15.	Блок НМ-1/1988	302684	1	Blocul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, – învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		275,40

16.	Блок НПМ-69	302685	7	Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		2 149,56
17.	Блок НПМ-69М/1988	302687	6	Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		1 425,60
18.	Блок КБ 4x4	302688	10	Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		3 312,00
19.	Блок НМ2П/2002	302692	7	Блокul electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, — învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.	6 	1 688,40

20.	Блок КБ 4x1/2012	302695	10	Блок electronic nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, – oxidarea a contactelor, – zgârieturi, știrbiri, – învechirea izolației a cablurilor, – învechit fizic și moral. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		2 849,40
Металлметизызапорнаяарматура КЛ 33						
21.	Электропривод ТМ/1990	111351	56	Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06. Anul fabricării 1990. Producătorul – URSS. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscsrea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		63840,00
22.	Элприводбольшой	111358	29	Acționarea electrică pentru vane și robinete. Reprezintă mecanismul de acționare de tip B 06 Y2. Anul fabricării 1989. Producătorul – URSS. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor motoarelor electrice, zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților (uscsrea, întărirea), învechirea izolației electrice a cablurilor și izolației a bobinei, oxidarea contactelor electrice, necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		38 294,50
МатериальныйскладБельцыразное						

23.	Вариатор 11BP/11BR01- 304x6x2V/1189- 1990	290132	36	Variator de tipul 11 BR 01-3 04x 6 x 2V. Anul fabricării 1990. Fabricat în Germania. Obiectele evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: coroziune, grad mare de prăfuire numeroase impurități, defecte mecanice a carcaselor zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, degradarea lubrifianților. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		174 420,00
Baza Feredeului Atelier de timplarie						
24.	Универсальнаям ашинапропитки стеклоткани	280432	2	Bunurile mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – degradarea lubrifianților, – învechirea izolației a cablurilor și izolației – necesită schimbarea rulmenților afectate de coroziune și elementelor de etanșare. Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.	 	58 425,00
Depozit Uzina traverse						
25.	Гидростанция (изремонта)/197 8	290420	1	Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianți, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		12 350,00

26.	Грузовая тележка б/у	290614	1	Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarea anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianti, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		380,00
27.	Приспособление для фиксации форм - электромагнит	290004	2	Prin revizia exterioară a fost stabilit, că obiectul evaluării mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, – numeroase impurități, – coroziune, Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		9 880,00
28.	Редуктор ПР хода БУМа	290453	1	Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarea anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianti, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		2 090,00
29.	Редуктор червячный поворотакрута	290469	1	Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatarea anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambundentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianti, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioare – nesatisfăcătoare.		1 995,00

30.	Трансформатор ОСУ 40-04	290374	1	Bunul fost în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianți, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		8 550,00
31.	Трансформатор ы ТВК-75	290358	2	Bunurile foste în exploatare, mult timp nu se exploatează, având numeroase defecte obținute în timpul păstrării de lungă durată în condițiile nefavorabile fără aplicarea măsurilor de conservare și exploatării anterioare, exprimate prin: – grad mare de prăfuire, numeroase impurități, - deformări a carcasei, – coroziunea ambudentă (inclusiv la suprafețele interne), – zgârieturi, știrbiri, decolorarea stratului de vopsea, – scurgeri de lubrifianți, – învechirea izolației a cablurilor și izolației Starea tehnică la data reviziei exterioră – nesatisfăcător.		6 175,00